


La distance entre le poste piggyWelder® et une autre source de soudure au TIG ou tout autre appareil de soudure à allumage haute tension doit être au minimum de 3 mètres.

Il ne doit pas y avoir de connexion directe entre le piggyWelder® et une autre source de soudure à allumage haute tension

Chaque source de soudure à allumage haute tension génère des champs de tension à haute fréquence qui peuvent détruire l'affichage du piggyWelder®.



Nouveau  
piggyWelder® 3 Power+



**nickerson**  
France

Hélioparc 68 – Bâtiment Hesperos  
Rue Marie Louise  
68850 STAFFELFELDEN

Tél : 03 89 50 30 30 - Fax : 03 89 50 70 99

[www.nickerson-france.com](http://www.nickerson-france.com) – [infos@nickerson-france.com](mailto:infos@nickerson-france.com)